


SIEMENS

Controladores de Calefacción Series RVL400



Procedimiento para Sustituir Controladores Averiadados
por las Nuevas Series

Controladores de Calefacción Series RVL400

Dispositivos asociados adecuados a RVL469

Ejemplo 1 : Falla el RVL469

Controlador tipo	Segmento número	Dirección número
RVL470	1	1
RVL469	1	2



Solución: Sustituir por RVL479

Controlador tipo	Segmento número	Dirección número
RVL470	1	1
RVL479	1	2



Controladores de Calefacción Series RVL400

- Dispositivos asociados adecuados a RVL469

Ejemplo 2: Falla el RVL470

Controlador tipo	Segmento número	Dirección número
RVL470	2	1
RVL469	2	2



Solución : Sustituir por el RVL480 y el RVL469 por el RVL479 porque el RVL480 no soporta al RVL469

Controlador tipo	Segmento número	Dirección número
RVL480	2	1
RVL479	2	2



Controladores de Calefacción Series RVL400

- Dispositivos asociados adecuados a RVL469

Ejemplo 3: Falla el RVL469

Controlador tipo	Segmento número	Dirección número
RVL471	3	1
RVL470	3	2
RVL469	3	3



Solución: Sustituir por RVL479

Controlador tipo	Segmento número	Dirección número
RVL471	3	1
RVL470	3	2
RVL479	3	3



Controladores de Calefacción Series RVL400

- Dispositivos asociados adecuados a RVL469

Ejemplo 4: Falla el RVL470

Controlador tipo	Segmento número	Dirección número
RVL471	4	1
RVL470	4	2
RVL469	4	3



Solución : Se sustituye por el RVL480 y se cambia la dirección del RVL469

Controlador tipo	Segmento número	Dirección número
RVL471	4	1
RVL480	4	3
RVL469	4	2

